



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

СОГЛАСОВАНО

Комсомольская РОО СОО
«Всероссийское общество инвалидов»
Председатель
_____ Шамсутдинов Р.Р.

«12» января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о директора ГАПОУ СО «ТЭТ»
_____ /Серова Т.А./

«12» января 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (учебный корпус, общественно-бытовой корпус, учебные мастерские) **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум»**

1.2. Адрес объекта: **445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163. Тел/факс 8(8482)26-92-53, e:mail tet@edu.tgl.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **4 этажа, 3665,2 кв.м.**

- часть зданий **2 этажа, 4497,09 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да): **6858 кв.м.**

1.4 Год постройки здания **1979 г.**, последнего капитального ремонта – **2019 г.**

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* -, *капитального* – **по мере финансирования**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум»**

Краткое наименование- **ГАПОУ СО «ТЭТ»**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): **445035, РФ, Самарская область,**

г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163

1.8 Основание для пользования объектом - **оперативное управление**

1.9 Форма собственности - **государственная**

1.10 Территориальная принадлежность – **региональная**

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) – **Министерство образования и науки Самарской области**

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **443099, РФ, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16**

II. Информация о численности обучающихся с ограниченными возможностями

2.1 Общая численность студентов с ограниченными возможностями- **5 человек:**

- Прасолов Владислав Юрьевич (2АЭ)
- Вершинин Виктор Алексеевич (2МР-1)
- Гужов Максим Евгеньевич (2МР-1)
- Снегирев Алексей Михайлович (2МР-1)
- Новгородцев Данила Дмитриевич (3Р)

2.2 Численность вновь поступивших на обучение в текущем учебном году – **0 человек;**

2.3 Численность обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году- **0 человек.**

2.4 Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья- **1 человек (100%)**

III. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности - **образование**

3.2 Виды оказываемых услуг – **обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих**

3.3 Форма оказания услуг: **на объекте, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум»**

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –**626 человек**

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

III. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № **40,46**. Маршрутные такси № **310, 313, 127, 100, 124, 121, 131, 137, 142**.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **900 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **8-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* - **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути - **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.2.7 Обустройство объектов, для проведения практических занятий и практики для лиц, с ограниченными возможностями - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О, С, Г)

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

С западной стороны здания техникума необходимо восстановить тротуар шириной 2м. при входе в здание установить наклонную рампу к пандусу (высота 0,17 м). Заменить центральную входную дверь в здание.

Установить в здании тактильные средства информации.

Установить наклонные рампы в здании, где перепад высоты дверных порогов превышает 0,025 м.

Реконструировать 6 (шесть) туалетов, согласно СНиП 35-01-2001г

Установить 2 (два) переносных подъемника и 5 (пять) ящиков для хранения.

Установить наклонную рампу на крыльцо внутреннего двора (высота крыльца 0,44м) и устранить дверной перепад, высота которого 0,04 м (допуск – 0,025)

IV. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8	Все зоны и участки	

4.2 Период проведения работ: по мере финансирования

в рамках исполнения: в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.09.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: техникум будет доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)
согласование: общество инвалидов